

令和5年度通学路合同点検実施箇所一覧

2023/8/23 実施

点検年度	管理番号	学校	観点別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	事業主体	対策内容	対策完了の有無	備考
					目印または地番等					
R1	85 R5-6	麻生小学校	交通安全	市道(麻)1238号線	常陽銀行から国道355(粗毛入口)まで	道路が狭く通行量が多いため危険。	学校 学校教育課 総務課 道路維持課	【学校】継続した交通安全指導を行う。 【学校教育課】今後も危険と判断される事案があった場合、学校からの情報等を取りまとめ関係機関へ情報共有を行う。 【総務課】東側の道が狭い箇所は、カーブミラーのサイズアップ等を実施。 【道路維持課】対応策をグリーンベルト設置に変更。(ただし、複数年にまたがる可能性がある。)	対策済	R5再点検実施
R1	86 R5-5	麻生小学校	交通安全	市道	麻生小学校正門前交差点	出勤の車、送迎の車、スクールバス、徒歩児童が交錯し危険。	学校 学校教育課 総務課	【学校】継続した交通安全指導を行う。 【学校教育課】スクールバス運行事業者への安全指導。今後も危険と判断される事案があった場合、学校からの情報等を取りまとめ関係機関へ情報共有を行う。 【総務課】カーブミラーのサイズアップを行う。	対策済	R5再点検実施
R3	10 R5-4	麻生小学校	交通安全	(主)水戸鉾田佐原線	麻生庁舎から国道まで	安全を確保するための歩道が設置されていない。	茨城県 学校 学校教育課	【鉾田工事事務所】グリーンベルトを設置済(R4) 【学校】継続した交通安全指導を行う。 【学校教育課】今後も危険と判断される事案があった場合、学校からの情報等を取りまとめ関係機関へ情報共有を行う。	対策済	R5再点検実施
R4	2 R5-7	麻生小学校	交通安全	市道(麻)606号線	橋門青少年会館前	スクールバス停留所へ徒歩で向かう道中、国道から市道へ左折する車両が減速しない(玉造方面から麻生方面へ向かう車両)ため、危険を感じる。	学校 学校教育課 総務課	【総務課】注意看板設置済み(R4) 【学校】継続した交通安全指導を行う。 【学校教育課】今後も危険と判断される事案があった場合、学校からの情報等を取りまとめ関係機関へ情報共有を行う。 【その他】駐車場と車道の境界部に、アスファルトと碎石が混在していることが、車両の減速に一定の効果をもたらしているため、現状維持。	対策済	R5再点検実施
R3	R3-7 R5-3	麻生中学校	交通安全	(主)水戸鉾田佐原線	横山精肉店前の三差路 行方市青沼874-4	麻生東小方面に抜ける時の横断歩道がなく、通る車の速度が速い	学校 学校教育課	【学校】要望部分には、横断歩道の設置が出来ないため、学校からの交通安全指導の継続で対応する。 【学校教育課】毎年度調査を行い、交通安全指導だけでは危険への対応が難しいと学校が判断する場合は、県道を横断する場所を変更するなど、学校側に通学路変更を促す。 【その他】横断歩道は設置不可との判断あり。	対策済	R5再点検実施
H26	52 R5-1	北浦中学校 (北浦小学校)	交通安全	市道(北)105号線	山田2566	幅員が狭く通行量が多いため、通行に支障がある。	学校 学校教育課 都市建設課 道路維持課	【学校】改良工事が完了するまでの間、危険個所対応として、継続した交通安全指導を行う。 【学校教育課】今後も危険と判断される事案があった場合、学校からの情報等を取りまとめ関係機関へ情報共有を行う。 【都市建設課】改良工事を継続。 【道路維持課】随時除草作業を実施。	対策済	R5再点検実施
H30	81 R5-1	北浦中学校 (北浦小学校)	交通安全	市道(北)105号線	北浦給食センターから小幡に向かうカーブ	道幅が狭くカーブであるため、通行に支障がある。	学校 学校教育課 都市建設課 道路維持課	【学校】改良工事が完了するまでの間、危険個所対応として、学校からの注意喚起を継続する。 【学校教育課】今後も危険と判断される事案があった場合、学校からの情報等を取りまとめ関係機関へ情報共有を行う。 【都市建設課】改良工事を継続。 【道路維持課】随時除草作業を実施。	対策済	R5再点検実施

令和5年度通学路合同点検実施箇所一覧

2023/8/23 実施

H27	59 R5-11	玉造小学校	交通安全	県道50号 水戸神栖線	芹沢819 幡谷塾前	見通しも悪く、交通量が多いので横断するのに危険。	学校 学校教育課	【学校】継続した交通安全指導で対応する。 【学校教育課】今後も危険と判断される事案があった場合、学校からの情報等をとりまとめ関係機関へ情報共有を行う。 【補足】信号機の設置不可との判断あり。既存の横断歩道は継続利用が可能	対策済	R5再点検実施
R2	2 R5-9	玉造小学校	交通安全	市道(玉)797号線	井川商店脇から玉造小学校へ抜ける道 泉野球場付近	児童が徒歩で通学しているが、道幅が狭く、登校時間帯に車の通行量が多く危険である。	学校 学校教育課	【学校】継続した交通安全指導で対応する。(保護者送迎の車両も通行するため、送迎時に当該道路を通行しないなどを含め) 【学校教育課】今後も危険と判断される事案があった場合、学校からの情報等をとりまとめ関係機関へ情報共有を行う。	対策済	R5再点検実施
R5	R5-2	麻生東小学校	交通安全	県道185号 繁昌潮来線	岡農村集落センター付近	スクールバスの乗降場所になっているが、車の行き来が激しく、また、坂の頂上付近の為スピードが上がっている車が多い。そのため、児童の横断には危険がある。⇒現在工事中であり、現場対応は困難。	学校 学校教育課 茨城県	【学校】継続した交通安全指導で対応する。 【学校教育課】今後、道路改良工事が実施される場合は、工事中の安全確保の徹底を依頼し、工事完了後に改めて学校に危険度を確認する。 【鉦田工事事務所】改良工事を継続。工事中の安全確保を徹底。	対策済	R5点検実施
R5	R5-8	麻生中学校	交通安全	市道	行方市船子42	見通しが非常に悪い十字路で交通量が多い	学校 学校教育課 道路維持課 総務課	【学校】継続した交通安全指導で対応する。 【学校教育課】今後も危険と判断される事案があった場合、学校からの情報等をとりまとめ関係機関へ情報共有を行う。 【道路維持課】クロスマーク設置。 【総務課】カーブミラー調整を行う。	対策済	R5点検実施
R5	R5-10	玉造中学校	交通安全	国道354号	台湾料理八福前交差点手前	歩道に段差2センチ程度の段差があるため、自転車のタイヤが引っかかり滑って転倒した。	学校 学校教育課 茨城県	【学校】継続した交通安全指導で対応する。 【学校教育課】今後も危険と判断される事案があった場合、学校からの情報等をとりまとめ関係機関へ情報共有を行う。 【鉦田工事事務所】舗装修繕を行い、歩道部分段差の解消する。	対策済	R5点検実施