

令和7年度通学路合同点検実施箇所及び対策内容一覧

管理番号	学校	観点別	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	【実施機関】対策内容	備考
			目印または番地等			
R7-1	北浦中	交通安全	北浦中学校前の交差点	朝の登校時、自転車通学で本校へ向かう生徒が横断歩道を横断する際、車（スクールバスを含む）の往来が重なり、危険な状況である。特に、朝は、北浦小学校と本校へ送る保護者の車も重なり、交通量は多い。現在まで交通事故は発生していないが、変則的な交差点の形状と朝の交通量を鑑みると、危険と考える。	【学校】 継続した交通安全指導 【警察】横断歩道のペイント予定 【市道路維持課】 区画線補修 【教育委員会】 危険情報等の取りまとめ	
R7-2	麻生東小	防犯	細谷自動車（蔵川447-4）から学校に上る道路	民家等なく死角であり危険。	【学校】 継続した交通安全指導 【市道路維持課】 定期的な草刈り 【教育委員会】 危険情報等の取りまとめ	
R7-3	麻生小	交通安全	麻生陣屋大通り商店街（公民館側）	登校時は右側通行で登校するものの、下校時は左側通行になる。そのため、地域住民から苦情があった。	【学校】 継続した交通安全指導 【警察】 横断歩道の新設の検討・協議 【教育委員会】 危険情報等の取りまとめ	
R7-4		交通安全	郵便局から麻生小学校へ向かう道、家老屋敷記念館前の道路	郵便局から麻生小へ向かう道、家老屋敷記念館前付近の道路がスピードを出して走行する車が多い。横断歩道付近で右折、左折する車との出会い頭の事故が起こる可能性がある。	【学校】 継続した交通安全指導 【教育委員会】 危険情報等の取りまとめ	
R7-5	麻生中	交通安全	麻生中学校前の交差点	路面の表示「止まれ」とか、停止線とかがだいぶ薄くなり、運転者にとって見えにくい。 大型ダンプやスピードを出して交差点に侵入する車が目立つ。 横断歩道に歩行者が立っていても停止しない運転者が少なからずいる。	【学校】 継続した交通安全指導 【警察】 道路標示の補修予定 【市都市建設課】 道路改良工事予定 【教育委員会】 危険情報等の取りまとめ	
R7-6	玉造小	交通安全	玉造工業高校前の信号から、マルゴストアー、旅館みのりの前を通る歩道	歩道の幅が非常に狭く、道もゆるやかにカーブしているので見通しが悪い。	【学校】 継続した交通安全指導 【警察】 道路標示の補修予定 【鉾田工事事務所】 区画線の引き直し 【教育委員会】 危険情報等の取りまとめ	