行方市水道事業における放射性物質測定結果（令和３年度）

検査日	浄水場名	採水場所	検　査　項　目			備　考
			放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性ヨウ素-131	
4月8日	新原浄水場	古宿八坂神社	不検出	不検出	不検出	
	行方浄水場	麻生運動公園	不検出	不検出	不検出	
	蔵川浄水場	白浜ｳｫｰｷﾝｸﾞｾﾝﾀｰ	不検出	不検出	不検出	
	山田浄水場	三和地内	不検出	不検出	不検出	
	井上浄水場	井上地内	不検出	不検出	不検出	
	谷島浄水場	高須崎公園	不検出	不検出	不検出	
	中山浄水場	羽生地区学習ｾﾝﾀｰ	不検出	不検出	不検出	
	上山浄水場	上山地内	不検出	不検出	不検出	
7月8日	新原浄水場	古宿八坂神社	不検出	不検出	不検出	
	行方浄水場	麻生運動公園	不検出	不検出	不検出	
	蔵川浄水場	白浜ｳｫｰｷﾝｸﾞｾﾝﾀｰ	不検出	不検出	不検出	
	山田浄水場	三和地内	不検出	不検出	不検出	
	井上浄水場	井上地内	不検出	不検出	不検出	
	谷島浄水場	高須崎公園	不検出	不検出	不検出	
	中山浄水場	羽生地区学習ｾﾝﾀｰ	不検出	不検出	不検出	
	上山浄水場	上山地内	不検出	不検出	不検出	
10月18日	新原浄水場	古宿八坂神社	不検出	不検出	不検出	
	行方浄水場	麻生運動公園	不検出	不検出	不検出	
	蔵川浄水場	白浜ｳｫｰｷﾝｸﾞｾﾝﾀｰ	不検出	不検出	不検出	
	山田浄水場	三和地内	不検出	不検出	不検出	
	井上浄水場	井上地内	不検出	不検出	不検出	
	谷島浄水場	高須崎公園	不検出	不検出	不検出	
	中山浄水場	羽生地区学習ｾﾝﾀｰ	不検出	不検出	不検出	
	上山浄水場	上山地内	不検出	不検出	不検出	
1月13日	新原浄水場	古宿八坂神社	不検出	不検出	不検出	
	行方浄水場	麻生運動公園	不検出	不検出	不検出	
	蔵川浄水場	白浜ｳｫｰｷﾝｸﾞｾﾝﾀｰ	不検出	不検出	不検出	
	山田浄水場	三和地内	不検出	不検出	不検出	
	井上浄水場	井上地内	不検出	不検出	不検出	
	谷島浄水場	高須崎公園	不検出	不検出	不検出	
	中山浄水場	羽生地区学習ｾﾝﾀｰ	不検出	不検出	不検出	
	上山浄水場	上山地内	不検出	不検出	不検出	

※測定方法は、H23.10厚生労働省健康局水道課「水道水等の放射能測定マニュアル」に準じる。

※繁昌配水場、次木配水場、泉配水場については、県企業局において定期的な検査を行っています。