

令和6年度通学路合同点検実施箇所一覧

2024/8/23 実施

点検 年度	管理番号	学校	観点別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	事業主体	対策内容	対策完了 の有無	備考
					目印または地番等					
R6	R6-1	北浦中学校	交通安全	県道2号線・県道183号線	山田交差点	歩行者横断中、左折や右折してくる自動車が見えにくい。	警察 茨城県 学校 学校教育課	【警察】横断歩道ペイント実施予定。 【鉾田工事事務所】グリーンベルト設置済。 【学校】継続した交通安全指導を行う。 【学校教育課】今後も危険と判断される事案があった場合、学校からの情報等を取りまとめ関係機関へ情報共有を行う。	対策予定	
R6	R6-2	麻生小学校	交通安全	国道355号線	行方市麻生43番地付近	国道に出るまでの道が非常に狭い。国道に出てから横断歩道を渡るまでの間も、信号や歩道が無いため危険。	茨城県 学校 道路維持課 学校教育課	【鉾田工事事務所】横断歩道注意等の路面標識設置済。 【学校】継続した交通安全指導を行う。 【道路維持課】落下の危険性がある側溝の隙間を補修。 【学校教育課】今後も危険と判断される事案があった場合、学校からの情報等を取りまとめ関係機関へ情報共有を行う。	対策済	
R6	R6-3	麻生東小学校	交通安全	県道186号線	白浜少年自然の家を 萬壽山方面に下った信号機付近	下り坂でスピードが出やすいため信号が変わっても車が停止線を越えて横断歩道まで進入してくる時がある。また、交通量が多い場所で、車と児童が接触する恐れがある。	茨城県 学校 学校教育課	【鉾田工事事務所】交差点部はカラー舗装済。路面の凹凸については運転への危険性もあるため困難。路面標識設置検討。 【学校】継続した交通安全指導を行う。 【学校教育課】今後も危険と判断される事案があった場合、学校からの情報等を取りまとめ関係機関へ情報共有を行う。	対策済	
R6	R6-4	麻生東小学校	防犯	市道14号線	岡から、らぼっぼなめがたファーマーズヴィレッジへの抜け道	民家がなく、草木が多いため、死角になりやすい。	学校 総務課 道路維持課 学校教育課	【学校】継続した交通安全指導を行う。 【総務課】防犯灯は設置基準の通り設置済み。 【道路維持課】除草作業での対応。 【学校教育課】今後も危険と判断される事案があった場合、学校からの情報等を取りまとめ関係機関へ情報共有を行う。	対策済	
R6	R6-5	麻生東小学校	交通安全	県道185号線	藤崎商店前のT字路・横断歩道	北浦方面の見通しが悪く、三方向の確認が難しい。坂を下りてくるため車はスピードを出しやすい。横断歩道ありの道路標示が消えているため、安全な横断が危ぶまれる。また、歩道がない道路へダンプが進入することがあり、曲がり角で接触のおそれがある。	警察 茨城県 学校 総務課 学校教育課	【警察】標識に枝がかぶっていたため、所有者へ指導。 【鉾田工事事務所】区画線の引き直し（外側線、ダイヤモンドマーク） 【学校】継続した交通安全指導を行う。 【総務課】カーブミラーの変更。 【学校教育課】今後も危険と判断される事案があった場合、学校からの情報等を取りまとめ関係機関へ情報共有を行う。	対策済	